

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 10, Наладчик технологического оборудования	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 11, Наладчик технологического оборудования	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 26А, Травильщик прецизионного травления	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 27А, Травильщик прецизионного травления	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 28, Оператор эллионных процессов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			

Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 30, Оператор прецизионной фотолитографии	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 30, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 31, Оператор прецизионной фотолитографии	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 31, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 31, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 32, Оператор прецизионной фотолитографии	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 32, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения вредного воздействия химических	Снижение		

Участок диффузии и фотолитографии, 32, Оператор прецизионной фотолитографии	веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 32, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 33А, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 33А, Оператор прецизионной фотолитографии	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 33А, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 516А, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим	Снижение вредного		

диффузии и фотолитографии, 516А, Оператор прецизионной фотолитографии	труда и отдыха, предусмотрен регламентированные перерывы	воздействия тяжести		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 516А, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрен регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 24А, Оператор диффузионных процессов	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 25А, Оператор диффузионных процессов	Соблюдать защиту организма от перегрева путем применения терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих должный теплосъем с поверхности тела человека, соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 62, Заготовщик химических полуфабрикатов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрен регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех №7, Участок диффузии и фотолитографии, 62, Заготовщик химических полуфабрикатов	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок эпитаксии,	Для снижения вредного влияния шума рекомендуется регламентированный перерыв в первой половине рабочей смены через 2-2,5 часа	Снижение вредного воздействия шума		

17.Наладчик технологического оборудования	работы, а во второй половине - через 1,5-2 часа работы. (Методические рекомендации. Режимы труда работающих в условиях производственного шума различных отраслей промышленности)				
Цех №7, Участок эпитакиси, 19А, Оператор по наращиванию эпитакисиальных слоев	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок эпитакиси, 20А, Оператор по наращиванию эпитакисиальных слоев	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок функционирования, 39А, Испытатель деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок функционирования, 39А, Испытатель деталей и приборов	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Цех №7, Участок функционирования, 40А, Испытатель деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок функционирования	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

40А, Испытатель деталей и приборов	перерывы				
Цех №7, Участок функционального испытания, 41А, Испытатель деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок функционального испытания, 41А, Испытатель деталей и приборов	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Цех №7, Участок функционального испытания, 51А, Контролер деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок функционального испытания, 51А, Контролер деталей и приборов	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Цех №7, Участок функционального испытания, 52А, Контролер деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №7, Участок функционального испытания, 52А, Контролер	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

деталей и приборов							
Цех №7, Участок функционирования, 53А, Контролер деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести					
Цех №7, Участок функционирования, 53А, Контролер деталей и приборов	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности					
Цех №7, Участок функционирования, 54А, Контролер деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести					
Цех №7, Участок функционирования, 54А, Контролер деталей и приборов	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности					
Цех №7, Участок функционирования, 55А, Контролер деталей и приборов	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести					
Цех №7, Участок функционирования, 55А, Контролер деталей и приборов	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности					

приборов						
Цех №7, Участок по производству фотошаблонов, 61А, Оператор прецизионной фотолитографии	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести				
Цех №7, Участок по производству фотошаблонов, 61А, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Цех №7, Участок по производству фотошаблонов, 77А, Оператор прецизионной фотолитографии	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести				
Цех №7, Участок по производству фотошаблонов, 77А, Оператор прецизионной фотолитографии	Для снижения неблагоприятного воздействия вредного фактора на состояние работника, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Цех №7, Участок обработки пластин кремния и напыления полупроводников ых приборов, 65А, Оператор диффузионных процессов	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Цех №7, Участок обработки пластин кремния	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического				

и напыления полупроводников ых приборов, 66А, Оператор диффузионных процессов					
Цех №7, Участок обработки пластин кремния и напыления полупроводников ых приборов, 68А, Травильщик прецизионного правления	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.		Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок обработки пластин кремния и напыления полупроводников ых приборов, 69А, Травильщик прецизионного правления	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.		Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех №7, Участок обработки пластин кремния и напыления полупроводников ых приборов, 70, Гальваник	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.		Снижение вредного воздействия химического фактора		
ОКС, 78, Водитель автотранспорта	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.		Снижение вредного воздействия шума		
ОКС, 79А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.		Снижение вредного воздействия шума		
ОКС,	Для снижения вредного воздействия шума		Снижение		

80А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума			
ОКС, 81А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
ОКС, 82А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
ОКС, 83А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
ОКС, 84А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
ОКС, 85А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех №1, Участок "Гальваника", 32021А, Гальваник	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех №1, Участок "Гальваника", 517А, Гальваник	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех №1, Участок "Напайка", 22021А, Литейщик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			

пластмасс	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех №1, Участок "Напайка", 518А, Литейщик				
пластмасс	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		
ОС (отдел сбыта), 253А, Специалист по складским операциям				
ОС (отдел сбыта), 521А, Специалист по складским операциям	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести		

Дата составления: 10.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

технический директор

(должность)

(подпись)

Начкин В. В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.12.25

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ООТ и ОС

(должность)

(подпись)

Шумейко И. В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.12.2025

начальник бюро ЭУ

(должность)

(подпись)

Горбункова Т. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.12.2025

начальник ОК

(должность)

(подпись)

Тельгаева Ю. Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.12.2025

председатель Совета трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Андряшина Т. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

19.12.2025

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5109

Зюзина Надежда

10.12.2025

Николаевна

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)